

令和8年2月27日  
港 湾 局

シャトルバス（自動運転機能レベル2搭載）の接触事故の発生について

1 発生日時 令和8年2月27日（金）16時20分頃

2 発生場所 江東区新木場一丁目

3 事故車両 ティアフォー社製Minibus 2.0

4 発生時の状況

事故車両は、海の森公園から新木場駅に向かうシャトルバスであり、新木場駅付近の区道上において、バスの右前方車輪が中央分離帯縁石に接触しました。乗客等に人的被害はなく、他の車両の通行に支障はありませんでした。

5 被害の状況

- ・車両のホイールに、若干のすり傷が発生しました。
- ・事故発生時の乗客（2名）及び運転手（1名）に人的被害はありませんでした。

6 事故原因

自動・手動時のいずれの事故なのかも含め調査中

7 事故後の対応

事故発生直後、速やかに警察への通報を行うとともに、当該便以降の運行を中止しました。明日以降、当面の間、自動運転機能がない車両に変更して運行します。

事故原因を早急に調査し、再発防止策を徹底するとともに、安全の確認が出来次第、当該車両の運行を再開します。

【問合せ先】

港湾局 臨海開発部 開発企画課  
TEL 03-5320-5566