

凡例 入力項目

台帳名	電位測定台帳
施設分類コード	00100
台帳ID	00900
大分類	青海ふ頭
小分類	A0

A0010
a0010

未チェック

入力範囲の中で記載してください。

エラー種別	背景色
必須データ未入力	
形式エラー	
数値範囲エラー	
未入力	

項目番号	項目	型	必須	入力範囲	備考	項目データ001	項目データ002	項目データ003	項目データ004	項目データ005
1	施設名	文字列	○	255	単位[-]、[小分類]	○○ふ頭岸壁	○○ふ頭岸壁	○○ふ頭岸壁		
2	地区名・埠頭名	文字列	○	255	単位[-]、[大分類]	○○建材ふ頭	○○建材ふ頭	○○建材ふ頭		
3	バース名	文字列	○	255	単位[-]、[小分類]	○○	○○	○○		
4	数量	数値	○	0 1000	単位[箇所]、整数	8.0	8.0	8.0		
5	測定年月日	日付	○	1900/01/01 2100/01/01	単位[-]、	2026/09/12	2026/09/12	2026/09/12		
6	測定位置	文字列	○	255	単位[-]、	1	2	3		
7	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	945	950	940		
8	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	932	932	935		
9	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	933	930	930		
10	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	923	923	928		
11	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	880	901	900		
12	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	850	850	880		
13	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	849	849	860		
14	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	833	840	850		
15	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	832	832	840		
16	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	820	830	830		
17	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	821	821	825		
18	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	810	822	820		
19	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	801	820	820		
20	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数					
21	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数					
22	測定結果測定水	数値		-10000 10000	単位[-mV]、					
23	測定結果海底	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	801	820	820		
24	測定結果現水深	数値		-10000 10000	単位[m]、小数第1位まで	-11.4	-11.4	-11.4		
25	測定結果平均値	数値		-10000 10000	単位[-mV]、整数	863	869	873		
26	測定結果判定	コード		HANTEI	単位[-]、良、不良	良	良	良		
27	委託件名	文字列		255	単位[-]、	令和○○年度○○調査委託	令和○○年度○○調査委託	令和○○年度○○調査委託		
28	点検業者	文字列		255	単位[-]、	○○株式会社	○○株式会社	○○株式会社		
29	備考1	文字列		255	単位[-]、					
30	備考2	文字列		255	単位[-]、					
31	備考3	文字列		255	単位[-]、					

数値が1000以上となる場合、
「.(カンマ)」は不要です。

・この項目(必須が「○」の項目)は必ず記載してください。
・大分類、小分類が複数にまたがる場合は、データを分けて記載してください。(既存ファイルへのシート追加は行わず、別ファイルで作成してください。)
・同じ記載が並ぶ場合は、バース名に「○○-2」など、枝番を追記してください。