


# 品川内貿ふ頭岸壁（-8.5m）改良整備工事

## 1 施工箇所



## 2 工事概要

- ◆ 工事件名 品川内貿ふ頭岸壁（-8.5m）改良整備工事
- ◆ 施工箇所 港区港南五丁目及び品川区東品川五丁目地先
- ◆ 事業期間 平成18年度～令和8年度
- ◆ 問い合わせ先 担当部署：東京港建設事務所港湾整備課  
連絡先：03-3471-0613

## 3 工事の目的

利用船舶の大型化に対応し、  
地震発生時にも緊急物資の輸送ができるよう  
岸壁の改良を行っています。

（大型化13,000トン級 ⇒ 16,000トン級）


# 品川内貿心頭岸壁 (-8.5m) 改良整備工事

## 4. 現地の写真と整備図面


現地の写真



断面図



平面図



## 品川内貿心頭岸壁 (-8.5m) 改良整備工事

### 5 工事写真



海上地盤改良の施工状況



鋼管矢板の打設状況



上部工のコンクリート打設が完了した状況